


## Vihkla järve (VEE2152010) vaatlus

Vaatluse aeg 14.08.24. Vaatleja Marko Vainu

Tüüp EELISes: paisjärv, aga pais EELISes puudub.

Järve pole 1980. aasta ortofotol:



Järv on korralik:



Järve hoiab üleval lõunaotsas asuv pinnasevall. Regulaatoriks on ilmselt ehitatud nelinurkne naelutatud laudadest kast. Vaatluse ajal oli see aga muda täis ning selle ümber erodeerunud lohk, mida koprad on oma äranägemise järgi täitnud. Sealhulgas on järve kaldal koprapais. Läbi selle niriseb vesi kasti kõrval olevasse lohku ja valgub sügavikku:





Alavee poolel on valli jalamil laudadest pilu, millest voolas vesi välja:





**Järeldus:** Kuigi järve väljavoolul olev regulaator ei toimi enam nii, nagu see oli mõeldud, voolab vesi järvest välja siiski regulaatori torustiku kaudu. Seega on **paisjärv** järvele sobiv tüüp ja **pais tuleb kanda EELISesse**.