



*Foto 1 Vaade ala keskelt silla suunas reostunud pinnasega alale*



*Foto 2 Vaade ala keskelt oja suunas*



*Foto 3 Ala ojapoolses servas asuvad kaevud, millest osades on kütteõli jääke*



*Foto 4 Kütteõli jääkidega kaevud*



Foto 5 Kütteõli jääkidega kaev



Foto 6 Sild



Foto 7 Vaade sillalt ojale ülesvoolu



Foto 8 Vaade ojale silla juurest ülesvoolu



Foto 9 Vaade ojale silla juurest allavoolu