


Leppemärgid	
	Uuringuala piir
Uuringupunktid - pinnas	
	OA sisaldus on alla elumaa piirarvu
	Analüüsimate reostustunnusteta pinnas
	OA sisaldus on üle elumaa piirarvu
	OA sisaldus on üle tööstusmaa piirarvu
Uuringupunktid - oja sete	
	OA sisaldus on alla elumaa piirarvu
	Analüüsimate reostustunnusteta pinnas
	Analüüsimate reostustunnustega pinnas
	OA sisaldus on üle elumaa piirarvu
Põhikaart	



Täitja: Kadri Normak

Projekti tellija					
EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUS OÜ					
Projekti nimetus					
TEADMATA STAATUSEGA JÄÄKREOSTUSOBJEKTIDE INVENTARISEERIMINE					
Kiuu piimaühistu masuudihoidla					
Projekti juht: Karl Kupits			Joonise nimetus		
			Puuraukude asukohaplaan		
Kuupäev	Joonis	Jooniseid	Mõõtkava	Töö nr	Stadium
15.04.2020	1	5	1:500	19131	UURING



Leppemärgid

— Uuringuala piir

Uuringupunktid - pinnas

- OA sisaldus on alla elumaa piirarvu
- Analüüsimate reostustunnusteta pinnas
- OA sisaldus on üle elumaa piirarvu
- OA sisaldus on üle tööstusmaa piirarvu

Uuringupunktid - oja sete

- OA sisaldus on alla elumaa piirarvu
- Analüüsimate reostustunnusteta pinnas
- Analüüsimate reostustunnustega pinnas
- OA sisaldus on üle elumaa piirarvu

Uuringupunktid - põhjavesi

◆ üle piirarvu

Reostus

— Elumaa piir

— Tööstusmaa piir

— Profiilijoon

Ortofoto



Maves OÜ

tel. 6567300

Marja 4d

Tallinn, 10617

www.maves.ee

maves@maves.ee

Täitja: Kadri Normak

Projekti tellija

EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUS OÜ

Projekti nimetus

TEADMATA STAATUSEGA JÄÄKREOSTUSOBJEKTIDE INVENTARISEERIMINE
Kiiu piimaühistu masuudihoidla

Projektijuht: Karl Kupits

Joonise nimetus

Reostuse piirid ja profiilijooned

Kuupäev

15.04.2020

Joonis

2

Jooniseid

5

Möötkava

1:150


Töö nr

19131


Staadium

UURING

LÄBILÕIGE A-B




- Analüüsimate reostustunnusteta pinnaseproov
- Alla elumaa piirarvu sisaldusega pinnaseproov
- Üle elumaa piirarvu sisaldusega pinnaseproov
- Üle tööstusmaa piirarvu sisaldusega pinnaseproov
- Analüüsimate reostustunnustega pinnaseproov
- Üle piirarvu sisaldusega veeproov
- Veetase
- Üle elumaa piirarvu reostunud pinnas
- Üle tööstusmaa piirarvu reostunud pinnas

 <div>Maves OÜ tel. 6567300</div> <div>Marja 4d Tallinn, 10617</div> <div>www.maves.ee maves@maves.ee</div>		Projekti tellija EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUS OÜ				
		Projekti nimetus TEADMATA STAATUSEGA JÄÄKREOSTUSOBJEKTIDE INVENTARISEERIMINE Kiiu piimaühistu masuudihoidla				
Täitja: Kadri Normak		Projektijuht: Karl Kupits		Joonise nimetus Lõige A-B		
Kuupäev 15.04.2020		Joonis 3	Jooniseid 5	Mõõtkava 1:25, 1:125	Töö nr 19131	Stadium UURING

LÄBILÕIGE C-D

Absoluutkõrgus, m

Absoluutkõrgus, m



Leppemärgid

- A Asfalt ja betoon
- Pigi
- 1 Täitepinnas
- 2 Muld
- 3 Turvas
- 4 Savi
- 5 Savimöll
- 6 Peenliiv ja mölline peenliiv
- 7 Möllsavi
- 8 Savimöllmoreen
- 9 Lubjakivi

- Analüüsimata reostustunnusteta pinnaseproov
- Alla elimaa piirarvu sisaldusega pinnaseproov
- Üle elumaa piirarvu sisaldusega pinnaseproov
- Üle tööstusmaa piirarvu sisaldusega pinnaseproov
- Analüüsimata reostustunnustega pinnaseproov
- Üle piirarvu sisaldusega veeproov

- Veetase
- Üle elumaa piirarvu reostunud pinnas
- Üle tööstusmaa piirarvu reostunud pinnas




Täitja: Kadri Normak

Projekti tellija					
EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUS OÜ					
Projekti nimetus					
TEADMATA STAATUSEGA JÄÄKREOSTUSOBJEKTIDE INVENTARISEERIMINE					
Kiiu piimaühistu masuudihoidla					
Projekti juht: Karl Kupits			Joonise nimetus		
			Lõige C-D		
Kuupäev	Joonis	Jooniseid	Mõõtkava	Töö nr	Staadium
15.04.2020	4	5	1:25, 1:125	19131	UURING

LÄBILÕIGE D-B

Absoluutkõrgus, m

Absoluutkõrgus, m



Leppemärgid

- A Asfalt ja betoon
- Pigi
- 1 Täitepinnas
- 2 Muld
- 3 Turvas
- 4 Savi
- 5 Savimöll
- 6 Peenliiv ja mölline peenliiv
- 7 Möllsavi
- 8 Savimöllmoreen
- 9 Lubjakivi

- Analüüsimata reostustunnusteta pinnaseproov
- Alla elimaa piirarvu sisaldusega pinnaseproov
- Üle elumaa piirarvu sisaldusega pinnaseproov
- Üle tööstusmaa piirarvu sisaldusega pinnaseproov
- Analüüsimata reostustunnustega pinnaseproov
- Üle piirarvu sisaldusega veeproov
- Veetase
- Üle elumaa piirarvu reostunud pinnas
- Üle tööstusmaa piirarvu reostunud pinnas

 Maves OÜ tel. 6567300 Marja 4d Tallinn, 10617 www.maves.ee maves@maves.ee	Projekti tellija EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUS OÜ					
	Projekti nimetus TEADMATA STAATUSEGA JÄÄKREOSTUSOBJEKTIDE INVENTARISEERIMINE Kiiu piimaühistu masuudihoidla					
	Täitja: Kadri Normak		Projekti juht: Karl Kupits		Joonise nimetus Lõige D-B	
Kuupäev 15.04.2020		Joonis 5		Jooniseid 5	Mõõtkava 1:25, 1:125	Töö nr 19131
				Stadium UURING		