

# NURMSI LENNUVÄLI

Kood (vana): 316-00  
Kood: JRA0000236

## Põhiandmed

### Asukoht

Maakond: Järva maakond  
Omavalitsus: Paide vald, Koigi vald  
Asustusüksus: Sargvere küla, Koigi küla  
Aadress: Nurmsi õppeväli; Siberi; Uuepõllu

### Kaardiink:

[http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app\\_id=UU82&user\\_id=at&punkt=599914.7,6526417.4&zoom=5000&LANG=1](http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=599914.7,6526417.4&zoom=5000&LANG=1)

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

### Ümbruskonna asustus:

Põllumaad, elamumaad

Objekti kasutus praegusel Muu tegevus

### ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti A

### kategooria:

## Maaomaniku andmed

Maaomanik: Kaitseliit, ülem Meelis Kiili

E-mail: meelis.kiili@kaitseliit.ee

Telefon 7179005

Aadress: Toompea 8, Tallinn 10142

Omaniku liik: Juriidiline isik

## Objekti ajalugu

### Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Alal oli Nõukogude armee Nurmsi tagavaralennuväli pindalaga 198 ha. Seal asusid kütusehoidlad, hooned, ja muud rajatised

### Alal läbiviidud uuringud:

AS Vilpe Esmase keskkonnareostuse inventuur 1992. a. EcoPro Naftareostuse uuringud 11 sõjaväeobjektidel.  
1995. a. EcoPro Nurmsi lennuvälja keskkonnareostuse likvideerimine KIK projekt nr 62. 2002.a.EcoPro Nurmsi lennuvälja keskkonnareostuse likvideerimine. 2002

### Alal seni teostatud likvideerimistööd:

2002.a KIK jääkreostuse programmi raames teostati objektil järgmised tegevused:

1. Maa-aluste mahutite likvideerimine (4 tk)
2. Ohtlike jäätmete kogumine ja likvideerimine (10 tonni)
3. Prügilate sorteerimine ja likvideerimine (100 tonni)
4. Puurkaevude (2tk) tamponeerimine
5. Ühe varisemisohtliku maja lammutamine.

2014. a. KIK keskkonnaprogrammi raames lammutatud kõik amortiseerunud ja ohtlikud ehitised, jäätmed sorteeritud ja ära veetud.

2015.a. lennuvälja võsastunud vaheriba raadatud ja reostus likvideeritud.

### Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

## Reostuse info

### Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0

Reostuse maht (m3): 0

Reostunud pinnase kogus (t): 0

### Reoained:

Puuduvad

### Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 50

### Elamu info:

EE02433859 Nurga 1

Kaugus lähima 1000

**joogiveekaevuni (m):**

**Kaevu info:**

Puurkaev

**Kaugus lähima** 800

**pinnaveekoguni (m):**

**Kogumi kood:** 1125700\_1 Prandi\_1

**Maapinnalt 1. aluspõhjalise** Kaitsmata

**põhjavee kaitstus:**

**Põhjavee reostus:** Ei ole reostunud

**Põhjaveekiht:** Siluri-Ordoviitsiumi

**Joogivee kvaliteet:** Andmed puuduvad

**Pinnakate:** Õhuke pinnakatepaksusega kuni 2m koosneb saviliivmoreenist

### **Välitöö põhjal**

**Maapealsete mahutite arv:** 0

**Maapealsete mahutite kogumaht (m3):** 0

**Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):** 0

**Maapealsete mahutite seisukord:** -

**Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:** -

**Maa-aluste mahutite arv:** 0

**Maa-alused mahutite kogumaht (m3):** 0

**Maa-aluste mahutite seisukord:** -

**Maa-aluste jäätmete kogus (m3):** 0

**Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:**

Mahutid puuduvad

**Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:** 0

**Muude reostunud ehitiste** 0

**Ohtlike ainete maht ehitistes:** 0

**Reostuskolle** Puudub

**Objekti lühikirjeldus:**

Alal jääkreostuskoldeid ei tuvastatud.

### **Risk**

**Risk joogiveele:** Puudub

**Risk põhjaveele:** Puudub

**Risk pinnaveele:** Puudub

**Risk üleujutusale:** Puudub

**Risk elutsooni õhule:** Puudub

**Risk kaitsealustele liikidele:** Puudub

**Risk inimesele:** Puudub

### **Järeldused**

**Märkused:**

Paide valla territooriumil asuval katastriüksusel ei paikne endiste aegade reostuskoldeid (küttehoidlad). Need paiknesid Koigi valla territooriumil.

**Järeldused:**

Reostuskoldeid likvideeriti aastal 2002. Täiendavate tööde tegemise vajadus puudub. Ettepanek kanda objekt arhiivi.