


Saarõ sulu VEE2143450 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 21.07.23.

Tüüp EELISes: varem looduslik järv, alates mai lõpust paisjärv, sest seda pole 1968. aasta ortofotol ning järvest lähtub EELISesse kantud vooluveekogu. EELISes paisu pole.



Järvest lähtub EELISesse kantud Savioja. Järv on olemas, kuigi lausaliselt ujulehtedega taimedega kaetud.



Järvest lähtub EELISesse kantud Savioja. Järve väljavool on kirdeotsas, kuhu see ka põhikaardil on märgitud, kuid põhikaardil on kujutatud voolu üle järve piirava pinnasevalli, kuid tegelikult on seal järve otsas sirge plasttoru (**ETAKis parandada**). Vaatluse ajal oli järve veetase toru alumisest servast madalamal, mistõttu torusse sissevoolu ega sellest väljavoolu polnud, kuid valli jalamil ning allavoolu oleva tee all truubis vesi nirises ehk Savioja voolas. Seega imbib vesi tõenäoliselt läbi valli. Alavee poolel on toruots maapinnast enam kui meetri kõrgusel:



Järve lõunast (**ETAKis puudu**) (ülemine pilt) ja edelast (alumine pilt) sissevoolavad kraavid olid vaatluse ajal täiesti kuivad. Kuna aga järvest vesi välja nirises, siis on järv Saviojale põhjendatud lähtekohaks:



Järeldus: Kuigi järve hoiab üleval vaid pinnasevall ja sellest läheb läbi sirge toru ning üldjuhul on sellised järved loetud tehisjärvedeks, lähtub järvest EELISesse kantud Savioja ning järvest oli väljavool ka miinimumveetaseme ajal. Seega on olemas paisutatav vooluveekogu. Järelikult on korrektsem lugeda järv jätkuvalt **paisjärveks** ning **kanda pais EELISesse**.