

Kõrnumäe turbakarjäär-veehoidla (VEE1096105) vaatlus

Vaatluse aeg 03.03.24. Vaatleja Marko Vainu

Järve pole 1971. aasta orotofotol:



Järv oli vaatluse ajal jääs:



Järve väljavoolul on truupregulaator (tähistatud esimesel joonisel punase ristiga). Koprak on selle aga täielikult sulgenud, mistõttu voolas vaatluse ajal vesi regulaatorist põhja poolt mööda.







Järeldus: Järve tüübiks sobib **paisjärv** ning **pais tuleks kanda EELISesse**.

