


Soomevere kraavi (VEE1132700) ülemjooksu vaatlus

Vaatleja: Marko Vainu, vaatluse aeg 05.04.2026



1. Põhja poolt suubuva kraavi põhjas oli vaid muda.
2. Läbi truubi voolas üsna ohtralt selget vett:



3. Nii lõunast kui loodest tulevas harus voolas silma järgi hinnates sarnane kogus vett:



4. Vesi voolas:



5. Nägi välja laiem kui põhjapoolne haru:



6. Vett voolas, kuid ilmselt vähem kui punktis nr 5. Vähemalt nägi kraav siin veevaesem välja:



7. Peavool tuli loodest. Läänest voolas palju väiksem nire:



8. Peaaegu kraavi algusest oli seisev vesi sees:



9. Algusest peale seisev vesi sees, kuid rohkem kui punktis 8:



Järeldus: Vaatluspunkti 3 põhjal võiks Soomevere kraavi teljeks lugeda mõlemad harud, kuid kuna lõunapoolne haru on pikem ning tundus kohati olevat ka veidi veerohkem, siis on kraavi praegune lähte asukoht sobiv.