


Allikajärve (Roosna-Alliku Allikajärve) (VEE2043200) vaatlus

Vaatluse aeg 01.08.24 ja 28.09.24. Vaatleja Marko Vainu

Tüüp EELISes: alates 2023. maist paisjärv, aga pais EELISes puudub.

Järv on olemas juba 1898. aasta verstasel kaardil. Seal on kujutatud veevoolu sellest lisaks lõunasuunale ka kagusse Vanaveski järve:



Mitmel NL kaardil on ühe järve asemel kujutatud aga mitut väiksemat järvikut:



Järve lõunaotsas on suhteliselt lai veeväli:



Järve väljavoolul on puidust sild ning selle all betoonplokid, kuid pool idapoolsemast betoonplokist on eest ära tõstetud ja sealt voolab vesi üksikute maakivide vahelt vabalt välja. Võimalik, et paisutus oli tekitatud selleks, et suunata rohkem vett kagupoolse väljavoolu kaudu Vanaveski järve. Tänapäeval sealtkaudu enam väljavoolu ei toimu. Allesjätud betoonplokid tõstavad ilmselt nende taga veetaset, kuid sisuliselt saab seda käsitleda paisujäänusena, mille paisutus on likvideeritud:







Järve põhjaosa on madal ja selle põhjas on savikas muda ning paeräha tükid:





Kaldalt on näha on mitmel pool järve põhjas grifoone. Vähemalt kirdekaldal on järve põhi kohati aga lausaliselt metalli ja ehitusprügiga kaetud:





1. Siin oli näha vee voolamist. Aeglast voolu oli tähelepanelikult vaatlemisel näha ka veidi põhja pool.

2. Vesi voolas konkreetses sängis, kaldad on veidi õõtsikulised:



3. Tegemist on selgelt voolu-, mitte seisuveekoguga. Vesi voolab konkreetses sängis ning kallastel on rohketoiteline soo:



Järeldus: Allikajärv on arvel ühe seisuveekoguna, kuid tegelikkuses koosneb see kahest seisva või aeglase vooluga osast ning nende vahel olevast vooluveelisest osast. Seetõttu pole korrektne käsitleda seda ühe järvena. Järve lõunaosas on olnud pais, kuid see on osaliselt avatud. Seega on järve lõunaosa jäänuk paisjärvest, kuid põhjaosa on looduslik allikajärv. Allikajärvena (VEE2043200) peaks käsitlema **põhjapoolset looduslikku osa** ning Pärnu jõe lähteks lugema väljavoolu sellest. Lõunapoolses osas oleva **paisujäänuse võib kanda staatuses „paisutus likvideeritud“ hävinuna EELISesse**. Selle mõjualas olevat jõeosa, mis praegu on arvel Allikajärve lõunaosana, saaks käsitleda paisjärvena, kuid arvestades selle madalust ja suhtelist kitsust ning läbivoolu intensiivsust, on selle veevahetusaeg piisavalt lühike, et põhjendatum on käsitleda seda laienenud jõesängi, mitte seisuveekoguna.