


Mõisapalu kraavi (VEE1022600) ülemjooksu vaatlus

Vaatluse aeg 20.08.25. Vaatleja Marko Vainu



1. Kraavi põhjas voolas veidi selget vett.

2. Mõisapalu kraav oli veerohke ja kiirevooluline. Kruus oli põhjas:




3. Kõvapõhjaline kraav. Vett oli mõni cm, voolas.

4. Ohtralt vett voolas välja kirde poolt torust. Ooker oli põhjas. Kagust ja loodest tulid sellega võrreldes väikesed nired:



5. Kaev, kuhu voolas ohtralt vett kokku kolmest torust. Loodest ja kagust tulevad torud olid natuke kõrgemal ja neist voolas vähem vett kui madalamal olevast kirdest tulevast torust:





6. Vett oli omajagu, kuigi vool oli aeglane:



7. Vesi voolas selgelt, kuigi aeglaselt:



8. Edelast suubuv ning kõrgusvarjutusel nähtav kraavisüvend oli kuiv.

9. Kirdest suubuv kraav oli kuiv.

10. Lõunast suubuv kraav oli sisuliselt kuiv. Tibatilluke nire oli põhjas.

11. Kraavis oli ohtralt seisvat vett:



12. Kraavi algus mustsõstarde vahel oli niiske. Veidi vett läikis muda peal:



Järeldus: Vooluhulgast tulenevalt pole praegune, Vallapalu küla poolt tulev, kraaviharu Mõisapalu kraavile sobivaks ülemjooksuks. Kraavi peamine vooluhulk tuleb mööda Utukolga I kollektoreesvoolu. Seetõttu on kraavi sobivamaks lähteks kollektorisse suubuva kraavi algus vaatluspunktis 12.