


Tsässonalumbi VEE2156220 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 20.07.23.


Tüüp EELISes: looduslik järv. Järve pole 1975. aasta ortofotol:



Järve keskosa tundub olevat sisuliselt maastunud ning vabaveeline osa on ümber selle. Järve keskel oleval taimestunud alal kasvavad pilliroog ja tarnad, just viimased viitavad, et tegemist on pigem saare, kui järve osaga:



Järve osaks on ETAKis kaardistatud lõunas olev piklik org ning selle lõppu truup. Tegelikult truupi pole ning on looduslik läbivool kõrgest vallist. Lisaks ei ulatu järv vallini. Vallist põhja poole jääb soine org, mille keskel on konkreetne voolunõva mitte järv, mis vaatluse ajal oli lõuna pool kuiv ning põhja pool oli kohati seisvat vett:



Poole "londi" peal oli massiivne koprapais, millest ülesvoolu oli seisvat vett rohkem, kuid ka seda ei saa veel lugeda järve lõunapiiriks:



Järve sisuline piir on “londi” põhjapiiril, kus on järgmine massiivne koprapais. Veetaseme erinevus paisu üla- ja alavee poolel oli hinnanguliselt 1,2 m. Paisust allavoolu oli küll veidi vett, kuid see pigem seisis, kui voolas. **ETAKis** tuleks järve ruumikuju korrigeerida selle paisuni.





Paisu keskel on koht, kust vesi teatud veetaseme korral tõenäolisest paisust läbi voolab. Seal algab paisus enam kui meetri sügavune nõva, mis on järvepiirist meetri kaugusel, kuid oli vaatluse ajal põhjast vaid veidi niiske. Augu põhjas oli rohkelt tellisetükke, mis viitab, et ehk on koprapais ehitatud siiski inimtekkelise valli peale:



Järeldus: Järve **ruumikujust tuleks lõunapoolne lont ära lõigata** ja muuta vooluveekoguks. Järv püsib tõenäoliselt inimtekkelise valli peale kuhjatud koprapaisu tõttu ning äravool on läbi paisu. Inimeste tehtud veetaseme regulaatorit pole. Seega oleks sobiv muuta tüüp **tehisjärveks**.