


Naistesoo peakraavi ülemjooksu (VEE1095600) vaatlus

Vaatluse aeg 02.02.25. Vaatleja Marko Vainu



1. Aherainevalli vahelt algab kanaliseeritud vool. Kirde pool on vee voolamist näha, aga see on sängitu ja valgub üle taimestiku karjäärast kokku (**ETAKis tuleks kraavi pikendada vallini**):





2. Karjääri teine väljavool. On laiem ja veerohkem. Täpselt väljavoolukohta on koprad ehitanud paisu. See hoiab karjäärialala vee all. Kraavi lääneküljel on paari meetri kõrgune vall:





3. Vesi voolas:



4. Kraavirist. Kagust voolas ootamatult palju selget vett. Idast tulev kraav oli laiem ja sügavam, aga vool oli aeglasem. Loode pool läheb kraav veel laiemaks:





5. Reljeefivarjutusel nähtava kraavijupi otsa voolas metsa alt vesi kokku:





6. Piki elurajooni idakülge kulgevast kraavist nirises vesi karjäärist tulevasse kraavi vallis oleva kitsa pilu kaudu. ETAKis pole antud koht päris õigesti:



7. Punktist 1 tulev kraav on ühinemiskohas palju veeaesem, kui punktist 2 tulev kraav:



Järeldused: Hetkel on Naistesoo peakraavi lähteks loetud kraavinurk Vastlaoru aiandusühistu läänepiiril. Loogiliseks lähteks oleks aga vaatluspunkt 2.

Kuna Naistesoo peakraavi valgla pindala on alla 10 km², pole põhjendatud käsitleda seda EELISes tüübis „peakraav“, vaid muuta tüüp „kraaviks“.

