


Erne järve VEE2110610 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 21.07.23.

Tüüp EELISes: paisjärv, aga paisu EELISes pole. Järv on olemas juba Rückeri Liivimaa kaardil:



Järv on olemas, kuigi selle kaldavöönd on tugevalt roostunud:





Järve väljavoolule pole märgitud veskit ei verstasel ega EV kaardil. Järve läbiva Kotiku oja orus, on täpselt järvekujuline nõgu. Vaatluse ajal ei tuvastatud järve väljavoolu samuti ühtegi paisutavat objekti. Seega on tõenäoliselt tegemist loodusliku orujärvega.

Järve väljavool ei toimunud vaatluse ajal küll vabalt ning seisva veega soolikas jätkus järve ruumikujust 150 m allavoolu. Aga selle põhjustas punktis 1 olev massiivne koprapais:





Järeldus: Kuna puuduvad märged järve inimtekkelise päritolu kohta, siis oleks õige muuta tüüp **looduslikuks järveks**.