



Hingu oja


Vaatluse aeg 17.04.2022

1) Hingu oja on KKRis märgitud algama Mõnuste küla keskuse lähedalt maaparanduskraavist.



2) Ajalooliste kaartide järgi oli oja looduslik lähe aga Allika talu juures ning praegust ülemjooksu polnud veel 1972. aasta topokaardilgi olemas.






3) Allika looduslikus lähtes on Pärändkultuuriobjektide andmebaasi kantud Hingu oja alguse allikad:

https://www.eelis.ee/?comp=objresult=parandobj&obj_id=-2104796906

4) Välikontroll 17.04.2022 kinnitas, et üks suur ja paar väikest allikat on alal olemas


(<https://allikad.info/springs/EE02229>):



5) Allikast allikad.info koodiga EE02229 algab veerohke oja, mis voolab mööda reljeefivarjutuspildilgi selgelt eristuvat nõva loode poole, suubub kuivenduskraavi ning voolab edasi põhjaloode suunas (pildil on oja suubumiskoht maaparanduskraavi):



6) Seega tegelik Hingu oja ülemjooks kulgeb nii ning praegune ülemjooks on täielikult tehislik:



Ettepanek: Viia Hingu oja ülemjooks KKRis ja ETAKis kooskõlla oja ajaloolise ülemjooksuga.