


Läbilõige A-B



TINGMÄRGID

- Asfalt
- Killustik
- Täitepinnas
- Muld
- Kruus
- Kruusliiv
- Jämeliiv
- Keskliiv
- Peenliiv
- Mõll
- Savimõll
- Viirsavi
- Kruusmoreen


Pinnaseproov

- labori analüüsi järgi alla elumaa piirarvu
- labori analüüsi järgi üle elumaa piirarvu
- labori analüüsi järgi üle tööstusmaa piirarvu
- reostunud pinnase vahemik
- Põhjavee tase

KAEVANDI TÄHIS JA NR.	22	4	6	10	13	12
SUUDME ABS. KÕRGUS	65.2	67.5	66.5	66.5	66.0	65.5
VAHEKAUGUS, m		56.6	72.7	15.0	25.5	22.4
PÕHJAVEE ABS. KÕRGUS/KP.	64.05 14.07.2020	64.30 14.07.2020	64.10 14.07.2020	64.70 14.07.2020	63.70 14.07.2020	63.80 14.07.2020
X - KOORDINAAT	6541630.00	6541650.00	6541660.00	6541660.00	6541655.00	6541665.00
Y - KOORDINAAT	548345.00	548398.00	548470.00	548485.00	548510.00	548530.00

<div>MAVES</div> <div>Maves OÜ, 6567300, maves@maves.ee Marja 4D Tallinn, www.maves.ee</div> <div>Täitja Toomas Kupits, joonestas Irina Grigorjeva</div>	Projekti tellija OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus					
	Projekti nimetus Tiitsu ABT reostusuuring					
	Projekti juht Toomas Kupits			Joonise nimetus Läbilõige A-B		
	Kuupäev 07.08.2020	Joonis 1	Jooniseid 1	Mõõtkava 1:500, 1:50	Töö nr 1	Stadium uuring

Läbilõige C-D




KAEVANDI TÄHIS JA NR.	21	1	8	7	14
SUUDME ABS. KÕRGUS	65.2	65.0	64.5	65.5	66.0
VAHEKAUGUS, m	42.1	36.9	65.3	85.2	
PÕHJAVEE ABS. KÕRGUS/KP.	63.40 14.07.2020	63.55 14.07.2020	63.60 14.07.2020	63.10 14.07.2020	64.80 14.07.2020
X - KOORDINAAT	6541607.00	6541620.00	6541610.00	6541620.00	6541626.00
Y - KOORDINAAT	548340.00	548380.00	548415.50	548480.00	548565.00

<div><div>Maves OÜ, 6567300, maves@maves.ee Marja 4D Tallinn, www.maves.ee</div></div> <div>Täitja</div> <div>Toomas Kupits, joonestas Irina Grigorjeva</div>	Projekti tellija					
	OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus					
	Projekti nimetus					
	Tiitsu ABT reostusuuring					
	Projekti juht			Joonise nimetus		
	Toomas Kupits			Läbilõige C-D		
	Kuupäev	Joonis	Jooniseid	Mõõtkava	Töö nr	Staadium
	07.08.2020	1	1	1:500, 1:50	1	uuring



Läbilõige E-F



TINGMÄRGID

- Asfalt
- Killustik
- Täitepinnas
- Muld
- Kruus
- Jämeliiv
- Keskliiv
- Peenliiv
- Möll
- Savimöll


Pinnaseproov

- labori analüüsi järgi üle tööstusmaa piirarvu
- labori analüüsi järgi alla elumaa piirarvu
- reostunud pinnase vahemik
- Põhjavee tase

KAEVANDI TÄHIS JA NR.	3	4	8	16	19
SUUDME ABS. KÕRGUS	67.0	67.5	64.5	65.7	65.6
VAHEKAUGUS, m		23.9	43.7	50.9	15.0
PÕHJAVEE ABS. KÕRGUS/KP.	63.40 14.07.2020	64.30 14.07.2020	63.60 14.07.2020	63.70 14.07.2020	64.10 14.07.2020
X - KOORDINAAT	6541670.00	6541650.00	6541610.00	6541560.00	6541545.00
Y - KOORDINAAT	548385.00	548398.00	548415.50	548425.00	548425.00

<div></div> <div>Maves OÜ, 6567300, maves@maves.ee Marja 4D Tallinn, www.maves.ee</div>	Projekti tellija					
	OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus					
	Projekti nimetus					
	Tiitsu ABT reostusuuring					
Täitja	Projektijuht			Joonise nimetus		
	Toomas Kupits			Läbilõige E-F		
	Kuupäev	Joonis	Jooniseid	Mõõtkava	Töö nr	Staadium
	07.08.2020	1	1	1:500, 1:50	1	uuring

Läbilõige G-H



TINGMÄRGID

- Killustik
- Täitepinnas
- Kruus
- Kruusliiv
- Jämeliiv
- Keskliiv
- Möll
- Kruusmoreen

Pinnaseproov

- labori analüüsi järgi alla elumaa piiraru
- labori analüüsi järgi üle elumaa piiraru
- labori analüüsi järgi üle tööstusmaa piiraru
- reostunud pinnase vahemik
- Põhjavee tase

KAEVANDI TÄHIS JA NR.	9	10	7
SUUDME ABS. KÕRGUS	67.0	66.5	65.5
VAHEKAUGUS, m		20.6	40.3
PÕHJAVEE ABS. KÕRGUS/KP.	64.40 14.07.2020	64.70 14.07.2020	63.10 14.07.2020
X - KOORDINAAT	6541680.00	6541660.00	6541620.00
Y - KOORDINAAT	548480.00	548485.00	548480.00

	Projekti tellija OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus					
Maves OÜ, 6567300, maves@maves.ee Marja 4D Tallinn, www.maves.ee	Projekti nimetus Tiitsu ABT reostusuuring					
Täitja Toomas Kupits, joonestas Irina Grigorjeva	Projektijuht Toomas Kupits		Joonise nimetus Läbilõige G-H			
	Kuupäev 07.08.2020	Joonis 1	Jooniseid 1	Mõõtkava 1:500, 1:50	Töö nr 1	Staadium uuring