



Kalme oja (VEE1081100) lähte vaatlus

Vaatluse aeg 27.04.25. Vaatleja Marko Vainu



1. Kagu poolt rabast voolas ohtralt pruuni vett. Veidi voolas ka lõuna poolt kraavist:





2. Vesi voolab ilma konkreetse sängita üle kõrgema paisu ees oleva laia „platoo“, mille jalamile on kuhjatud ilmselt erosiooni vältimiseks puutüved (vt. ka eelmise punkti teist pilti):



3. Oja on kujundanud pärast sootastamise paisude rajamist endale uue lähte. Viimasest paisust lääne poole jäävalt üleujutusaltalt algab nire, mis on paisust põhja poole uuristanud sāngi, kus vesi voolas kiiresti. Pärast paisu harjast möödumist on moodustunud veesilm. Sellest voolab vesi välja üle eelmises punktis kirjeldatud platoo:





4. Süvend, millest ilmselt kaevati materjali paisu rajamiseks. Selles oli vesi sees, kuid ida poolt mööduva kraaviga see ühendatud pole:



5. Kraavis voolas veidi vett põhja poole:



Järeldus: Kalme oja algab pärast soo taastamiseks rajatud paisude rajamist viimase paisu taha moodustunud üleujutusosalalt ning on uuristanud endale paisust mööda uue sängi. Seetõttu on sobilik lugeda oja lähteks vaatluspunktis 3 oleva sängi algus.