


Nabala ja Lähtse peakraavi lähete vaatlus

Vaatluse aeg 04.04.2021, vaatleja Marko Vainu



1. Truup suhteliselt umbes, veidi vett niriseb läbi, aga see läheb otse. Vasakule minev haru (Nabala pkr) on kuiv ja selle põhi oluliselt kõrgemal kui otse mineva kraavi oma.



2. See on esimene koht, kus Nabala kraavis on veidi seisvat vett.



3. Siin on kraav uuesti täiesti kuiv, sõnajalad kasvavad ka sees, mis näitab, et seal ei ole kunagi vett.



4. Siin lehtede vahel vett juba niriseb.



5. Siit algab veekogu meenutav pinnavorm, esimesed meetrid vesi pigem küll seisab, aga juba sealt sängis olevate kukkunud puude juurest edasi voolab konkreetselt. Vett voolab kraavi mõlema kalda seest. Päril allikateks ei julge neid nimetada, praegu tõenäoliselt lihtsalt lumesulamisvesi. **Aga siia sobiks Nabala peakraavi kui veekogu tegelik algus märkida.**

