


Koseselja kraavi (VEE1080700) ülemjooksu vaatlus

Vaatluse aeg 04.05.25. Vaatleja Marko Vainu



1. Kagust tulev kraav on edelast tulevast kraavist paar meetrit laiem. Seni on loetud Koseselja kraavi lähtelõiguks edelast tulev kraavi:



2. Kraavis voolas vesi silmnähtavalt:



3. Vett voolas palju ja kiiresti:



4. Lääne poolt voolas üleujutatud pajustikust omajagu vett kraavi. Vesi oli pruunikas.

5. Valliga kraav algab selle koha pealt, kuid voolavat vett tuli pajustiku vahelt ohtralt ka edela poolt:



6. Siin oli hõre tarnastik lausaliselt vee all, mistõttu seda kraaviotsa ei eristunud, aga madalama veetasemega võib see olemas olla. Alal liikudes oli aru saada, millest on tulnud Verisoo nimi. Madalsoo oli lausaliselt kaetud ookripruuni mudaga:





7. Vesi voolas üleujutatud tarnastikus. Enam-vähem eristusid voolava ja seisva veega osad.

8. Vesi voolas laialt pajude vahel.

9. Lõuna pool oli suur veeväli ning Maageoja asukoht polnud tuvastatav. Veevälja põhjapiiril oli madal, paarikümne cm kõrgune, aga mitmekümne meetri pikkune koprapais, mis lekkis mitmelt poolt ning vesi voolas põhja poole. Seega voolas oluline osa Maageoja vett läbi Verisoo Koseselja kraavi:





10. Veevälja põhja poolt piirav pais lõpes ära ning siin voolas Maageoja vesi ilma igasuguse takistusega põhja poole Verisohu.

11. Puitsild üle Maageoja. Vesi seisis ning veetase oli kõrge, mistõttu hakkab tee ojja vajuma:



12. Kolmveerandi meetri kõrgune okstest ja pinnasest pais.

13. Veel üks kolmveerandi meetri kõrgune okstest ja pinnasest pais. Pais koosnes lõigatud oksajuppidest, kividest ja pinnasest. Paisu alt nirises vett läbi ca 1 l/s. Ülejäänud Maageoja vesi oli kõik Koseselja kraavi voolanud:



Järeldused: Kuigi vaatluse ajal toimus Koseselja kraav Maageoja uue sängina, siis võib eeldada, et selline voolusuund on ajutine ning vaatluspunktides 12 ja 13 olevad paisud millalgi eemaldatakse, sest ülespaisutatud vesi ohustab RMK maal olevat metsateed. Võib oletada, et ka sellisel juhul jääb peavooluks vaatluspunkte 2, 3 jne läbiv kraav, kuna see on praegu Koseselja kraavi lähtelõiguks peetavast kraavist laiem ja sügavam. Seetõttu sobib Koseselja kraavi lähteks lugeda vaatluspunktis 6 olevat aimatavat kraavi algust.