


Pupastvere peakraavi (VEE1043900) ülemjooksu vaatlus

27.07.23, vaatleja Marko Vainu



- 1) Pupastvere peakraav ei voola välja Undi läänepoolsest veehoidlast, vaid veehoidlasse voolab lääne poolt vesi sisse.



2) Ka siin punktis voolas vesi ida poole:



- 3) Vesi tuleb edelast. Nii, nagu näitab põhikaardile märgitud voolunool. Läänesuunaline kraav oli vaatluse ajal vahetult ühinemiskohas ja ka sealt edasi ida poole kuiv ja taimi täis kasvanud. Seega ei saanud aru, kuhu poole seal vesi võiks voolata, kui see voolaks.
- 4) Punktis on vähemalt suvisel perioodil ebaloogilises kohas olev vana koprapais. Vett polnud kummalgi pool paisu. Samas oli pais ehitatud nii pidi, et vesi võiks voolata ida poolt.
- 5) Punktis on objekt, mille olemust oli raske lahti mõtestada. Lääne poolt vaadates nägi see välja nagu aastatevanune oksahunnik, milles olid okste otsad kobraсте näritud ehk siis oleks loogiline järeldus koprapais. Ida pool aga hunniku teist nõlva aga polnud ning maapind jätkus sisuliselt samas tasapinnas. Kui objektist lääne pool oli poole meetri laiune mudane nõva, milles pehmuse tõttu kõndida ei saanud, siis ida pool oli lai, madal ja taimestunud kõvapõhjaline kraav. Vett polnud kummalgi pool:





Kevadistelt kaldaerofotodelt on näha, et paisu taha vesi siiski kusagilt koguneb:



6) Truubist ida pool tekkis kraavi veidi vett ning truubist lääne pool oli tajutav ka kerge voolamine läände.

Järeldus: Pupastvere kraavi lähe võiks olla punktis 5 või ka kusagil ida pool enne punkti 3, kui kõrgusjoonte järgi leiab mõne sobiva koha, sest kusagil punktide 5 ja 3 vahel peab olema veelah.

Idapoolsest Undi veehoidlast voolab Joala kaardikihi järgi välja Savikoja kraav. Kui see ETAKisse kanda, siis oleks õigem alustada sellega Luti-Mardi talu juurest.