


Illi Umbjärvest (VEE2100700) väljavoolava oja vaatlus

Vaatluse aeg 28.06.25 ja 19.08.25. Vaatleja Marko Vainu



1. Järve kalda ääres oli kõrge taimestikuga õõtsik, mida läbis avatud veega voolukanal.
2. Vett voolas metsarajaga lõikumise kohal sedavõrd palju, et seda polnud võimalik kuiva jalaga ületada:



3. Ojake voolas:



4. Voolas:



5. ETAKisse kaardistatud põhja poolt tulev kraav on olemas, kuigi seal vesi pigem seisis. Siit lääne pool oli säng lai ja vett palju. Tundus olevat (tõenäoliselt kobraste) paisutuse mõju all:

