


Poksi järve VEE2144250 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 19.07.23.

Tüüp EELISes: varem looduslik järv, alates 2023. mai lõpust paisjärv, sest seda pole veel ka 1981. aasta ortofotol ning järv asub registrisse kantud vooluveekogul. Pais EELISes puudub.



Järv on olemas ja korralik:



Järvest voolab läbi EELISesse registriobjektina kantud Mallika oja.

Järve hoiab üleval kirdesoppi rajatud pinnasevall. Väljavool on sealt samast, kuhu see ka põhikaardil märgitud on. Järvest läheb 5 m vahega välja kaks sirget toru (**mitte üks, nagu põhikaardil**). Põhjapoolsem on suurema läbimõõduga ja asub kõrgemal (ülemine pilt). Lõunapoolsem on väiksema läbimõõduga ja asub madalamal (alumine pilt). Vaatluse ajal vesi kummagi toruni ei ulatunud:



Alavee poolel asub põhjapoolse toru ots voolunõva põhjast meetri kõrgusel (vasakpoolne pilt), lõunapoolse toru ots on aga voolunõva põhjas (parempoolne pilt):



Vaatluse hetkel järvest ja seega Mallika ojust väljavoolu polnud. Järvest allavoolu kulges raiesmikul aga hästi jälgitav kivine ojasäng.

Järeldus: Kuigi järve hoiab üleval vaid pinnasevall ning ülevool on ajutine ja läbi sirge toru, asub järv EELISesse kantud vooluveekogul, mistõttu on paisutatav vooluveekogu formaalselt olemas. Seega on korrektsem lugeda järv jätkuvalt **paisjärveks** ja **kanda pais EELISesse**.