

Jõrõssuu järve VEE2128510 vaatlus

Vaatleja Marko Vainu, vaatluse aeg 21.07.23.

Tüüp EELISes: paisjärv, aga paisu EELISes pole. Järve pole 1980. aasta ortofotol:



Järv on olemas ja korralik:



Järve hoiab üleval lõunaotsas olev pinnasevall. Väljavool on samas kohas, kus põhikaardile märgitud. Valli peal on selles kohas 1,5 m läbimõõduga ümmargune betoonist kaev, millel on peal metallkaas, mis on ketiga kinni:



Kaevu kohal on järve kallas mitme meetri pikkusel betoneeritud, kuid toruotsa polnud näha. Ilmselt oli vee all:



Alavee poolel on väljavoolukohas valli külg samuti betoneeritud, kuid seal oli veetase nii kõrge, et avaust polnud samuti näha. Vee voolamist järvest välja polnud näha, ilmselt tekitas kraavi seisva vee kusagil allavoolu olev koprapais.



Järeldus: Kuna on olemas kaev-regulaator, siis on olemasolev tüüp ehk **paisjärv** sobiv ning **pais** tuleks EELISesse kanda.