

LASILA ABT

Kood (vana): 280-00
Kood: JRA0000031

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne-Viru maakond
Omavalitsus: Rakvere vald
Asustusüksus: Lasila küla
Aadress: Betooni

Kaardi link:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=624610,6569250&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Idas põllud, lõunas metsad, läänes kruusakarjäär, põhjas metsad

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Väheses osas likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi

Reostuse Riiklik

Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: AS Lasila Betooni

E-mail: info@lasilabetooni.ee

Telefon: 3226949; 5043661

Aadress: Lasila 44401 Rakvere vald Lääne-Virumaa

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Alates 1960-ndatest aastatest on siin toimunud betooni tootmine. 1970-ndatest kuni 2000.a valmistati siin ka asfaltbetooni.

Alal läbiviidud uuringud:

2006.a reostusuuringu käigus rajati 15 puurauku, seitsmest võeti 9 pinnase ja puuraukudest-kaevudest kokku 6 veeproovi.

3 puuraugus ületas ohtlike ainete sisaldus tööstusmaa piirarvu, põhjavees piirarve ületavat reostust ei tuvastatud

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Äjavahemikus 2003-2005.a likvideeriti segusõlm ja enamus mahuteid. 2015.a lõpuks likvideerib järelejäädud mahutid-seadmed Doranova Baltic OÜ

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

AS Maves plaanid ja mõtted ei realiseerunud. Hetkel on Keskkonnaministeeriumi poolt teostatud „Jäädreostusobjekti inventariseerimine“ ja läbi viidud hange reostuse likvideerija leidmiseks. Tööd teostatakse SWECO Projekti alusel. Reostust hakkab alates 41.nädalast likvideerima Doranova Baltic OÜ. Tellijaks Keskkonnaministeerium. Bituumenimahutid on r/b vannis ja reostus ei ole laienenud.

Reostuse info

Reostunud ala pindala (ha): 0,1

Reostuse maht (m3): 890

Reostunud pinnase kogus (t): 1500

Reoained:

Bituumen, põlevkiviõli

Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused 7500 mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): 500

Elamu info:

EE00907750 Väänjärve

Kaugus lähima joogiveekaevuni (m): 100

Kaevu info:

Betooni kü asuv suurkaev katastri nr 2814, 60 m sügav, 16 m manteltoru

Kaugus lähima pinnaveekoguni (m): 4000

Kogumi kood: 1079200_1 Valgejögi_1
Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud
põhjavee kaitstus:
Põhjavee reostus: Ei ole reostunud
Põhjaveekiht: Ordoviitsium
Joogivee kvaliteet: Normidele vastav
Pinnakate: 7,6 m paks: täitepinna, liivad-kruus, moreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 5
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 250
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 90
Maapealsete mahutite seisukord: Lekkeohtlik
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: Lekkeohtlik
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Enamus asfaltbetooni tootmiseks kasutatud rajatise ja mahuteid on likvideeritud. Järel on 5 kõrvuti paiknevat 50 m³ suurust, mis lamavad kivipostidel. Ümber on betoonpõhja ja -äärisega vann, mille põhjas märgata

bituumenilaike.

Risk
Risk joogiveele: Puudub

Aruannete põhjal

Risk põhjaveele: Väike
Risk pinnaveele: Väike
Risk üleujutusala: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Väike
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Lasila ABT asub Natuura 2000 alal. Kogu karjäär on rekultiveeritud.

Järeldused:

Osaliselt likvideeritud, lõplikult demonteeritakse viimased mahutid 2015.a lõpuks. Pärast seda peaks tegema olemasolevatest seirepuuraukudes veeanalüüsid ja siis otsustada edasine saatus (arhiivi kandmine).