

VÕUKÜLA VÄETISEHOIDLA

Kood (vana): 053-00
Kood: JRA0000103

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Põlva maakond
Omavalitsus: Räpina vald
Asustusüksus: Võuküla küla
Aadress: Tüliõuna

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=696547.955128205,6440701.73461538&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

900m raadiuses asustus puudub; lääne, põhjas ja idas metsamaa; lõunas põllumaa

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Eesti Vabariik; Põlva Maavalitsus

E-mail: info@polva.maaavalitsus.ee

Telefon 799 8902

Aadress: Kesk 20, 63308 Põlva

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Oli Võuküla suurim väetisehoidla. Väetisehoidlalt lõuna-edela pool samal alal oli ka 3 amooniaagi (vesilahuse) mahutiit. Praegu antud kasutusrendile FIE Agu Mälberg Jõekääru talule.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Ammoniaagi mahutid ja väetisehoidla on likvideeritud

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Väetised N, K, P; NH4

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 900

Elamu info:

EE03022165 Sooääre

Kaugus lähima 470

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

D2br veekihi 54m sügavune puurkaev 11001 (Võuküla farm), veevõtt toimub sügavusest 34-54m

Kaugus lähima 225

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1003000_6 Võhandu_6

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Keskmiselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Kvaternaär

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Puurkaevu kat nr 11001 andmeil on pinnakatte paksus 21m ja see koosneb moreenist.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Väetisehoidla hoone likvideeritud, samuti ammoniaagi mahutid (3 mahuti alused alles). Maa-alal kasvab kõrge rohi ja võsa. Väetisehoidla oli asfaltpõrandaga, mis on likvideeritud koos selle all olnud killustiktaitega.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni ohule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Ekslikult antud Kiisu (70702:002:0336) kü-l on vana farmi vare, seal pole kunagi Võuküla väetisehoidlat olnud.

Järeldused:

Objekt likvideeritud. Pinnase ja põhjavee uuringud pole vajalikud. Võimalik reostus on tänaseks lahjenenud, ohtu ümbritsevale loodusele ei põhjusta.