

PAKRI PS LEETSE I RAKETIBAAS

Kood (vana): 159-00
Kood: JRA0000140

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omavalitsus: Paldiski linn
Asustusüksus: Paldiski linn
Aadress: Väike-Pakrineeme

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=504343,6582497&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Tootmismaa

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad
ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Maapealne

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Pakrineeme Sadama OÜ
E-mail: pakrineemesadam@paldiski.net
Telefon: (+372)6154081
Aadress: Harjumaa, Tallinn, Roseni 13, 10111
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Leetse I raketibaas (pindala 18,1

ha). Põhiliseks reostajaks

olid siin lekkivad kütusemahutid ja heitvesi, mida juhiti immutustigist paelõhedesse.

Alal läbiviidud uuringud:

2002. a Maves aruandes kirjas reostuse iseloomustus 1995. a seisuga: 13 kohas 1059 m²-l 9,2 t mineraalõli ja naftajäätmeid.

2013. a Sweco DP: alalt on kaevandatud paekivi pealmisi kihte, rikkudes sellega oluliselt ka klinti. Paekivi pealmiste kihtide väljamise ajal on astangu (klindi) servale lükatud pinnasevallid ja maapinda jäänud nõod, mis sisaldavad radooni emiteerivat diktüoneemakilta (graptoliitargiliit).

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Varasemalt likvideeritud. Käesoleval ajal on alles lagunenud hooned.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m³): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Andmed puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): N/A

Elamu info:

1000 m raadiuses elamud puuduvad

Kaugus lähima 0

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Keskkonnaregistri andmetel PRK0000541 (Paju KÜ 58001:003:0012) sügavusega 120 m, filter 94,05-120 m.

Kaugus lähima 200

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: EE_6 Pakri lahe rannikukogum
Maapinnalt 1. aluspõhjalise põhjavee kaitstus: Kaitsmata
Põhjavee reostus: Andmed puuduvad
Põhjaveekiht: Kambrium-vendi
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Puurkaev PRK0000541 geoloogilise läbilõike järgi moodustab pinnakatte 0,4 m paksune liivsavi kiht.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste: 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle: Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Käesoleval ajal on maapealne jääkreostus määratletav ainult lagunenenud hoonete inertsete jäätmetena. Endisel kütusemahutite alal puudus nähtav reostus.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Väike

Järeldused

Märkused:

Osaliselt jääb endine raketibaasi ala perspektiivse LNG terminali ja sadama alale (KÜ 58001:003:0271, KÜ 58001:003:0011). Omanik ja arendaja Pakrineeme Sadama OÜ.

Järeldused:

Maa peal on lagunenenud hooned, mis võivad olla võimalikeks ohuallikateks inimesele. Käesoleva inventariseerimisega ei tuvastatud keskkonnale ohtlikke reostuskoldeid. Pinnasetööde tegemisel (sh kaevude rajamine) tuleb tegevus kooskõlastada kohaliku Keskkonnaametiga.