


Saueaugu kraavi (VEE1127500) lähte ja keskjooksu vaatlus


Vaatluse aeg 19.05.2024. Vaatleja Marko Vainu



1. Põhja poolt tuleb sügav kraav, mille põhjas nirises veidi vett. Rohkem tundus tulevat isegi lääne poolt, aga põhjapoolne kraav on mastaapsem.

2. Kraav on ühendatud loode-kagusuunalise kraaviga. Vett oli väikeste lombiti kruusa ja paeräha peal. Seda, kus kohast alates võiks see tahta voolata põhja- ja kus kohast alates lõuna poole, polnud võimalik tuvastada. Lõuna poole liikudes kogunes kraavi põhja vett juurde. Seega, kuna kraavil pinnavormina selge algus puudub, siis saab ETAKis Saueaugu kraavi lähteks loetud punkti lugeda sobivaks. Seal vesi enam kindlasti põhja poole valguda ei taha.





3. Esimene hargnemiskoht. Lai ja veerohke kraav suubub edelasse. Lõunasse suunduvale ja eesvooluks loetud kraavile on rajatud laudadest ja pinnasest improviseeritud pais. Taimed kasvavad peal. Mätastel on vahed vahel, millest saaks vesi läbi voolata. Vaatluse ajal ei olnud konkreetset voolu näha. Paisu peal oli seisev vesi ehk mõnikümmend cm kõrgemal kui lõunasse suubuval eesvoolul paisu all. See oli tihedalt taimestunud ja voolu polnud näha. Võimalik, et sellest improviseeritud paisust imbib mingi hulk vett ka läbi.





4. Teine hargnemiskoht. Lõuna suunas suunduv tuup on 10 cm madalamal kui läände suunduv truup. Vaatluse ajal oli veetase läände suunduvast truubist 5 cm madalam ning lõunasse suunduvasse truupi voolas 5 cm paksune veekiht sisse.







5. Paisjärv



Järeldus: Saueaugu põhiteljeks sobib läbi Saueaugu paisjärve suundub haru, sest esimesest hargnemiskohast lõunasse suunduva eesvoolu peal on improviseeritud pais ning vee eelistatud voolusuund on kagusse paisjärve poole.