

## LISA 2 FOTOD



*Foto 1 Veega kaetud lubjakivi ala ja kaks mahutit (vasakpoolne kütusejääkidega)*



*Foto 2 Reostunud pinnas on eemaldatud, jäänud on reostunud alade vahelised puhta pinnasega vallid.*





*Foto 3 Kütusejääkidega mahuti. Kütust on püütud välja lasta. Plastnõu tünni jalase kõrval on potentsiaalne reostusallikas.*



*Foto 4 Teenindushoone varemed*





Foto 5 Endine tankurite ala



Foto 6 Parmu talu õues olevad endised mahutid





*Foto 7 Parmu talu puurkaev*