

TUUDI-LIIVA VÄETISEHOIDLA

Kood (vana): 263-00
Kood: JRA0000204

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne maakond
Omavalitsus: Lihula vald
Asustusüksus: Vagivere küla
Aadress: Nilbi

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=483641,6501810&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Tööstusmaa

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad
ajal:

Seisund: Suures osas likvideeritud
Reostuse liik: Maapealne
Reostuse Kohalik
Objekti 3

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Riho Mäe
E-mail: maeriho@hotmail.ee
Telefon: 5271480
Aadress: Nilbi, Vagivere küla, Lihula vald, 90226
Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Kolhoosi ajal väetisehoidla

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Väetis suures osas ära viidud

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 130

Elamu info:

EE00794346 Nilbi

Kaugus lähima 130

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Salvkaev, omaniku sõnul vesi on hea

Kaugus lähima 980

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1118800_1 Männiku

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi

Joogivee kvaliteet: Puhas

Pinnakate: Liivsavi (kuni 2,5 m)

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:	

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	1
Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
Reostuskolle	Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Pinnasekihi alla mattunud väetisekotid, mille kogust on raske määrata. Hinnanguliselt on pinnasega kaetud jääkide maht 6 m3 (pinnas+väetisejääk+prügi)

Risk

Risk joogiveele:	Puudub
Risk põhjaveele:	Puudub
Risk pinnaveele:	Puudub
Risk üleujutusale:	Puudub
Risk elutsooni õhule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Pinnase all leiduv väetisejääk tuleb likvideerida koos prügiga (kile). Pinnasetööde tegemisel (sh kaevude rajamine) tuleb tegevus kooskõlastada kohaliku Keskkonnaametiga.