

KÕRGEMÄE MÜRKKEMIKAALID

Kood (vana): 271-00
Kood: JRA0000213

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Lääne maakond
Omavalitsus: Ridala vald
Asustusüksus: Tuuru küla
Aadress: Kõrgemäe

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=474459,6518833&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Põllumaa; lõunas Sanglepa elamu

Objekti kasutus praegusel Muu tegevus

ajal:

Seisund: Likvideerimisel

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Aivo Kutser

E-mail: N/A

Telefon 5096702

Aadress: N/A

Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Vana mürkkemikaalide hoidla Kõrgemäe kü-l (67405:002:0408).

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Praegu asuvad jäägid Tornu kü-l asuvas vanas sohvoosi katlamaja hoones haagise peal.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Pestitsiidid

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 90

Elamu info:

EE02728843 Sanglepa

Kaugus lähima 90

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Talu kaevu kohta andmed puuduvad; Lähim KKR olev puurkaev asub Kivi kü-l (67405:002:0404) loodes 30m sügavune puurkaev (kat nr 16710), veevõtt sügavusest 14-30m

Kaugus lähima 1300

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: EE_16 Väinamere rannikuvesi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Keskmiselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Kvaternaar

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Puurkaevu 16710 järgi kuni 14m liiv ja liivsavi

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Hoone varemed katusetä, võssa kasvanud. Jäägid (ca 800 kg) on siit kokku korjatud ja pakendatud kahekordsetesse kilekottidesse Sinalepa kasutusest katlamajja (Torni kü 67405:003:0259). Omaniku sõnul paigutatud haagise peale. Jäägid ootavad ohtlike jäätmete kogumise ringi.

Risk
Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Hoone varemete lammutamisel ja pinnase kaevetööde korral tuleb tööd kooskõlastada Keskkonnaametiga. Pinnas võib olla hoone kontuuris reostunud.